


Branchement de la minuterie avec affichage

Avec la minuterie on peut libérer l'accès à des salles blanches (6 portes de salle blanche au maximum) seulement après un temps réglable. Cela se passe en relation à la fermeture des portes aux salles « noires » y affectées (6 portes au maximum).

Si le système utilise 2 commandes centrales RJ, on connecte la minuterie seulement dans une seule.

Le temps est indiqué dans l'affichage en forme de compte à rebours de 9 à 0 en périodes à peu près égales de la durée totale.





Branchement de la minuterie avec affichage - suite

Exemple à la page précédente

Quand on déverrouille ou ouvre les portes 2 ou 3 (portes à salles noires), la porte 1 (porte à salle blanche) est bloquée.

La minuterie démarre aussitôt que les deux portes noires soient fermées. Si l'on ouvre une des portes noires pendant ce temps, la minuterie recommence. La porte 1 (salle blanche) sera libérée seulement quand la durée ajustée s'est écoulée - par ex. pour obtenir une température/ qualité d'air définie dans la salle blanche.

Branchement de portes noires - bornier X1

Les portes définies comme portes noires se branchent toujours aux entrées E1 - E6. En usine on connecte toutes les entrées E1 - E6 à la borne 2 du bornier X1 par un pont. Chez les entrées utilisées, il faut séparer ce pont. Mais chez toutes les entrées pas utilisées, il faut que le pont à la borne 2 du bornier X1 ("+int") reste, comme la minuterie démarrera seulement quand toutes les portes noires respectivement entrées sont fermées.


Branchement de porte(s) blanche(s) - bornier X2

Les portes blanches reliées aux portes noires se branchent aux bornes A1 - A6 du bornier X2. Les sorties dont on n'a pas besoin restent libres!

On peut utiliser la sortie AR pour commander un relais 24 V additionnel (maxi 50 mA). Elle commute à GND.

Réglage du temps

En standard les 15 temps suivants sont enregistrés dans l'EEPROM. On les ajuste dans le commutateur DIP S1 :



Position	1	2	3	4	Durée
	off	off	off	off	15s (mis en usine)
	on	off	off	off	20s
	off	on	off	off	25s
	on	on	off	off	30s
	off	off	on	off	35s
	on	off	on	off	40s
	off	on	on	off	50s
	on	on	on	off	60s
	off	off	off	on	120s
	on	off	off	on	180s
	off	on	off	on	240s
	on	on	off	on	300s
	off	off	on	on	420s
	on	off	on	on	540s
	off	on	on	on	660s
	on	on	on	on	Os (La minuterie ne fonctionne pas (indicateur à DEL montre « n »).